



附件	<input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 異常 說明： 1. 客戶提供之 HTC 充電器(型號 TCP5000-US)
----	--

處理方式	進行產品交叉檢測，測試正常，保固內，外觀正常，協助更換新品。
原因分析	我司採購與客戶相同型號快充線材與充電器連接██████████進行檢測正常。 初步判斷疑似因瞬間電壓電流造成客戶 HTC(TC P5000-US)充電器電容無法耐壓而燒毀，詳細燒毀原因需請 HTC 檢測單位檢測後與客戶說明。 我司將協助更換██████████全新品。