

# 神腦國際機器送修單

■機器送修單 □新品不良判定

維修單號：RP



送修單位	店名	特約	電話	--
	客戶代碼	6	FAX	----- 976
	收件地點	)號		
客戶填寫	送修日期	20150120	電話	
	客戶名稱	i**	行動電話	09
	收件項目	單手機		
	原廠	HTC		
	機型	B810X 32G-CHT		
	送修附件	<input type="checkbox"/> 電池 <input type="checkbox"/> 變壓器 <input type="checkbox"/> 旅充 <input type="checkbox"/> 座充 <input type="checkbox"/> 資料傳輸線 <input type="checkbox"/> 耳機 <input type="checkbox"/> 其他		
	IMEI 碼	9		
	客戶取回簽收	(已完整知悉相關送修資訊)		

故障描述	<input checked="" type="checkbox"/> 通訊類 <input type="checkbox"/> 資訊類 <input type="checkbox"/> 配件類 <input type="checkbox"/> 軟體類 07 無法充電/手機		QRCode 查修
備註	用戶反應充電時出現慢速充電<請適用原廠充電器>,以及無法讀取記憶卡資料		
取件店名		取件電話	-----
取件地址	號		
維修注意事項： (1) 故障品外殼是否有刮傷、脫漆？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 (2) 為加快維修速度，您是否同意更換機板？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (3) 故障品之維修報價後三日內無回覆者，將予退修；經通知取回後超過一個月未取者，視同您丟棄，神腦國際恕不負保管責任。 (4) 故障品送修前，請您自行就儲存元件中之資料備份並全部刪除；如未自行刪除，視同您同意由神腦國際視維修需求，得逕行刪除資料，亦同意就此不主張個人資料保護法之權益；神腦國際對於前開資料之毀損或滅失，不負任何賠償或恢復之責。 (5) 故障品送修前，您是否已自行刪除儲存元件中之資料？ <input checked="" type="checkbox"/> 已自行刪除 <input type="checkbox"/> 未自行刪除			

查修網址：

客服電話：0000-000000

列印時間：2015/01/20 19:55

下聯：消費者取件聯